

13 全自动圆模切线机

Rotary Cutting Machine



JHC-R2080

基本功能 Basic Function



圆模制作
Rotary




自动鹰嘴
Miter-Lip



自动桥位
Bridge



自动冲齿
Perforating




六组刀料盘
Rule Elevater



切大头线
T-Crease Cut

- √. 圆直一体设计,可快速切换圆刀/线、直刀/线、大头线。
- √. 自动直径位置调整, 不同直径圆刀可快速进行更换。
- √. 多种模具可供选择。
- √. 创新设计方案, 圆模制作更加高效轻松。



适用刀材半径	Steel cutting Rule Radius Range: 200~800mm
适用刀材高度	Steel cutting Rule&Crease Height Range: 21~27mm
桥位大小高度	Bridge Width: 10/13mm Bridge Height:10~18mm
齿刀大小高度	Perforating Width: 2~13mm Perforating Height:0.5~6mm
使用操作系统	Operation System: Windows 10
支持文件格式	Data Input: Dxf Dwg Ai Cf2
使用气压要求	Compressed Air Supply: 1CFM at 6bars
使用电源要求	Power Supply: Single Phases220V,10A2KW,50/60Hz
机器尺寸重量	Dimension & Weight of Machine: 1050x1750x1350mm 400KG